



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

16/08/2021

Informació sobre incidència al subministrament d'aigua potable



Ajuntament de Torroella de Montgrí

L'empresa concessionària de l'aigua ens ha comunicat que a causa de la manca de subministrament elèctric que es va produir ahir a la zona de Canet de la Tallada, on hi ha els pous d'aigua que abasten el nostre terme municipal, aquesta matinada s'han produït problemes en el subministrament d'aigua a alguns habitatges del nucli de Torroella de Montgrí. Aquesta incidència s'ha generat perquè durant unes hores no s'ha pogut bombar aigua als pous, a causa de la manca de llum i les existències d'aigua dels dipòsits s'han anat esgotant. A les 4 h de la matinada aproximadament ha tornat la llum als pous i s'ha pogut reiniciar el bombeig i potabilització posterior de l'aigua.

Per tal de que els efectes als ciutadans fossin els mínims possibles en una època de gran densitat de població, s'ha comprat aigua a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de pobles veïns.

Al nucli de l'Estartit, amb dipòsit propi, no s'ha vist afectat per aquesta incidència. A la urbanització Torre Vella, sobretot els habitatges situats més al nord, que depenen del pou de Torroella sí que és possible que es notin els efectes d'aquesta manca de subministrament d'aigua.

Durant les properes hores es podran produir efectes de terbolesa a l'aigua subministrada, a causa del bombeig especial que s'està realitzant per tal de tornar a la normalitat i omplir els dipòsits novament.